

Differenza delle Trasformazioni ACA tra i database:

- DB_PUMABAN_R20221031_V20221005.DB

- DB_PUMABAN_R20221031_V20220811.DB

Forme Tecniche variate relativamente ai Controlli (FTO_C/FTA_C)

0178902_2, 0178902_1, 0330083_1, 0330085_1, 0330081_1, 0151772_1, 0330087_1, 5879802_1, 4140216_2, 0330089_1, 0330003_1, 0330009_1, 5879802_2, 0151702_2, 0394111_1, 0151702_1, 0151772_2, 0394111_2

Forme Tecniche variate relativamente ai Controlli Automatici (FTO_CA/FTA_CA)

0330083_1, 5834107_2, 5834107_1, 0330085_1, 0330081_1, 0394103_2, 0394103_1, 0394105_2, 0394105_1, 0330087_1, 0394107_2, 0394107_1, 4140216_2, 0330089_1, 0394101_2, 0394101_1

Forme Tecniche variate relativamente alle Routine ACA (FTO_F/FTA_A)

0330083_1, 0171512_1, 0171512_2, 0330085_1, 0390712_1, 0171514_1, 0390712_2, 0170602_2, 0170602_1, 0330081_1, 0170929_1, 0170929_2, 0171514_2, 0192504_1, 0192504_2, 0183742_1, 0183744_2, 0183742_2, 0183744_1, 0192156_2, 0192156_1, 0170202_1, 5834107_2, 0170202_2, 5834107_1, 0394103_2, 0394103_1, 0394105_2, 0394105_1, 0170229_1, 0330087_1, 0393700_1, 0394107_2, 0393700_2, 0394107_1, 4140216_2, 0330089_1, 0170229_2, 0330003_1, 0330009_1, 0394101_2, 0394101_1

Forme Tecniche variate relativamente ai collegamenti ACA (FTO_FTA/FTA_FTO)

Non presenti